

İMM 153 ÖLÇME VE KONTROL 2.Şube 1.ödev

1. 1/20lik kumpasın hassasiyetini şekil çizerek ve formülle göstererek açıklayınız.
2. 1/50 lik kumpasın hassasiyetini şekil çizerek ve formülle göstererek açıklayınız.
3. 16,45 mm ölçüsünü 1/20'lik kumpas üzerinde (şekil çizerek) gösteriniz.
4. 22,14 mm ölçüsünü 1/50'lik kumpas üzerinde (şekil çizerek) gösteriniz.
5. 23,17 mm ölçüsünü 0,01 mmlık mikrometre üzerinde (şekil çizerek) gösteriniz.